

МІНІСТЭРСТВА ПРАМЫСЛОВАСЦІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА  
«Белкард», г. Гродна  
(ААТ «Белкард», г. Гродна)  
вул. Шчаснага, 38, 230026, г. Гродна  
Рэспубліка Беларусь  
р/р ВУ76АКВВ30120000118404000000  
у філіяле 400 ГОУ ААТ «ААБ «Беларусбанк» г. Гродна  
БІК SWIFT АКВВВУ21400, УНП 500013879



МІНІСТЭРСТВО ПРАМЫШЛЕННОСТІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Белкард», г. Гродно  
(ОАО «Белкард», г. Гродно)  
ул. Счастливого, 38, 230026, г. Гродно,  
Республика Беларусь  
р/с ВУ76АКВВ30120000118404000000  
в филиале 400 ГОУ ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Гродно  
БИК SWIFT АКВВВУ21400, УНП 500013879

Маркетинг: т. +375 (152) 528-528, ф. 528-529; канцелярыя: т./ф. +375 (152) 528-217; прыемная: т./ф. +375 (152) 528-582  
e-mail: [info@belcard-grodno.com](mailto:info@belcard-grodno.com) [www.belcard-grodno.com](http://www.belcard-grodno.com)

26.07.2019 г. № 20-4731

ООО «Авто-Альянс»

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Кас. сертификатов

Уважаемый Роман Дмитриевич!

На Ваш запрос сообщаем, что амортизатор 20.5001010-03, 30.5001010 и стойка амортизаторная 30.5001005-11 не подлежат обязательной сертификации, т.к. не являются элементами основной подвески автомобиля.

С уважением,  
Начальник отдела маркетинга

  
В.Л. Казановский

Зайцева О.В.  
P/F: +375 (152) 52-83-93  
E-mail: [market@belcard-grodno.com](mailto:market@belcard-grodno.com)

